

Fotodokumentation

(Stand Frühjahr 20018)

Schloss Achberg, Gesamtansicht von Osten



Schloss Ansicht Ost



Ansicht Süd



Ansicht West (unterer Teil)



Ansicht West (oberer Teil)



Sockeldetail (Fassade Süd, Verunreinigungen in Verbindung mit Schimmelpilzbildung)



Detail Fassade Ost (Verunreinigungen in Folge eines zu kurzen Fensterbanküberstandes)



Ansicht Turm von Westen



Ansicht Turm und Tor von Osten



Detail Tor (Wetterschenkel und Füllung im Inneren mit Braunfäule, Verschiebung der Konstruktion!)



Detail Turm (z.T. farbiger Putz mit Linienfassung, Holzlamellenfüllung der Öffnungen)



Kranzgesims (Ausspühlungen, Abschieferungen)



Ansicht Turm und Mauer von Westen



Detail Mauer



Detail Mauer (Verunreinigung sowie Schimmelpilzbildung, Rissbildung)



Detail Kaminkopf Amtshaus



Detail Haupteingangsportal Schlossgebäude



Aufgestellt: 24.09.2018, architekturlokal, selbach | kneer und partner, freie Architekten mbb Ravensburg