

**Kreidenkmalprogramm - Zuschüsse zur Erhaltung von Kulturdenkmalen**  
**Prüfung der einzelnen Anträge**

Objekt + Maßnahme:

**Kapelle Mutter Gottes - Innen- und Außeninstandsetzung**

Objekt-Nr.

**06**

Stadt/ Gemeinde:

**Aulendorf**

Abbildung:



Ortsteil:

**Blönried**

Wohnplatz/ Straße:

**Achstraße 46**

Antragsteller/ Eigentümer:

Kath. Kirchengemeinde St. Martin, Hauptstraße 29, 88326 Aulendorf

Maßnahmen:

- > Reparaturen an der hölzernen Dachkonstruktion, Erneuerung der Dachlattung, Umdecken des Daches
- > Trockenlegung, Putzausbesserungen, Neuanstrich, Erneuerung der Blechverwahrungen, Regenrinnen und -fallrohre, Reparatur der Verschindelung des Kirchturms
- > Restaurierung der raumschale und Ausstattung

Kostenschätzung erstellt von:

am:

Gesamtkosten:

Pahlsmeier + Wanja Architekten, Aulendorf	27.11.2017	<b>€ 88.900,00</b>
---	------------	--------------------

Kosten geprüft:

**€ 88.900,00**

Finanzierungsplan:

Eigenmittel	€ 73.454,00
Gemeinde Aulendorf (beantragt)	€ 8.890,00
Verein zur Erhaltung sakraler Kulturgüter d. KSK	€ 3.000,00
Zuschuss Kreidenkmalprogramm (beantragt)	

**Zuschuss Kreidenkmalprogramm laut Förderrichtlinien:**

**€ 3.560,00**

Kriterien/ Bewertung

Dringlichkeit	Substanz- erhaltung	Finanzier- barkeit	Planung/ Konzeption	Heimatgeschichtliche Bedeutung			Abstimmung mit d. Kreisbe- auftragten f. Denkmalpflege	<b>Gesamt- punkt- zahl</b>
				wertvoll/ einzigartig	landschafts-/ ortsprägend	selten		
(1 - 4)	(1 - 3)	(0 - 2)	(0 - 2)	(0 - 2)	(0 - 1)	(0 - 1)	(0 - 1)	<b>(max. 16)</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Bemerkung:

Die Dachkonstruktion ist durch Fäulnis geschädigt, so dass Reparaturmaßnahmen notwendig sind. Der Innenraum ist leicht verschmutzt, hier stehen Bauunterhaltungsmaßnahmen an.