

**Kreidenkmalprogramm - Zuschüsse zur Erhaltung von Kulturdenkmälern**  
**Prüfung der einzelnen Anträge**

Objekt + Maßnahme:

**Sanierung des Bildstocks in Baltshaus**

Objekt-Nr.

**05**

Stadt/ Gemeinde:

**Eichstegen**

Abbildung:



Ortsteil:

Wohnplatz/ Straße:

**Ortsstr. 20 (bei)**

Antragsteller/in, Eigentümer/in:

Gemeinde Eichstegen, vertr. d. A. Rauch,  
Hauptstr. 11, 88361 Eichstegen

Maßnahmen:

- > Ablagen des Dispersionsanstrich und farbliches Retuschieren der Ziegelsteine
- > Ergänzen schadhafter Stellen an den Ziegelsteine mit rotem Steinersatzmörtel
- > Ausfugen mit Kalkmörtel; Reprofilieren der Gurtgesimse
- > Reparatur Dacheindeckung

Kostenschätzung erstellt von:

am:

Gesamtkosten:

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Rest. Joseph Fässler, Fleischwangen | 16.03.2021 | € 6.000,00 |
|-------------------------------------|------------|------------|

Kosten geprüft:

**€ 6.000,00**

Finanzierungsplan:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Eigenmittel  | € 4.250,00        |
|  |                   |
| Verein z. Erhaltung sakraler Kulturgüter d. KSK RV | € 1.000,00        |
|  |                   |
| Zuschuss Kreidenkmalprogramm (beantragt)           | <b>€ 2.000,00</b> |

**Zuschuss Kreidenkmalprogramm laut Förderrichtlinien:**

**€ 750,00**

Kriterien/ Bewertung

| Dringlichkeit | Substanz-<br>erhaltung | Finanzier-<br>barkeit | Planung/<br>Konzeption | Heimatgeschichtliche Bedeutung |                              |          | Abstimmung<br>mit d. Kreisbe-<br>auftragten f.<br>Denkmalpflege | <b>Gesamt-<br/>punkt-<br/>zahl</b> |
|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|---|------------------------------------|
|               |                        |                       |                        | wertvoll/<br>einzigartig       | landschafts-/<br>ortsprägend | selten   |   |                                    |
| (1 - 4)       | (1 - 3)                | (0 - 2)               | (0 - 2)                | (0 - 2)                        | (0 - 1)                      | (0 - 1)  | (0 - 1)   | <b>(max. 16)</b>                   |
| <b>4</b>      | <b>2</b>               | <b>1</b>              | <b>2</b>               | <b>0</b>                       | <b>1</b>                     | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>11</b>                          |

Bemerkung:

Der Bildstock aus Sichtziegelmauerwerk zeigt zahlreiche ausgebrochene Ziegelsteine. Dieses Schadensbild führt zu einer beschleunigten Schädigung durch eindringende Feuchtigkeit und Frost. Um den Erhalt des Kleindenkmals zu sichern, ist eine baldige Sanierung unabdingbar.