

**Kreisdenkmalprogramm - Zuschüsse zur Erhaltung von Kulturdenkmalen**  
**Prüfung der einzelnen Anträge**

Objekt + Maßnahme:

Objekt-Nr.

**Außensanierung der Evangelischen Kirche**

**09**

Stadt/ Gemeinde:

Abbildung:

**Baienfurt**



Ortsteil:

Wohnplatz/ Straße:  
**Waldseer Straße 2**

Antragsteller/in, Eigentümer/in:  
 Evang. Kirchengemeinde, Herrn Pfarrer Schöberl,  
 Öschweg 32, 88255 Baienfurt

Maßnahmen:

- > Reparatur der Eingangstrepfen
- > Neueindeckung des Daches einschl. Lattung; ggfls. Reparaturen a. d. Holzkonstruktion
- > Putzreparaturen außen; malerische Überarbeitung der Fassaden
- > statische Überprüfung Langhaus, Rissesanierung

Kostenschätzung erstellt von:

am:

Gesamtkosten:

Architektur Metzger + Welte, Ravensburg	06.05.2021	€ 246.664,54
-----------------------------------------	------------	--------------

Kosten geprüft:

**€ 246.664,64**

Finanzierungsplan:

Eigenmittel/ Spenden	€ 223.731,00
Gemeinde Baienfurt	€ 19.733,00
Zuschuss Kreisdenkmalprogramm (lt. Förderrichtlinien)	<b>€ 9.867,00</b>

**Zuschuss Kreisdenkmalprogramm (Vorschlag):**

**€ 3.200,00**

Kriterien/ Bewertung

Dringlichkeit (1 - 4)	Substanz- erhaltung (1 - 3)	Finanzier- barkeit (0 - 2)	Planung/ Konzeption (0 - 2)	Heimatgeschichtliche Bedeutung			Abstimmung mit d. Kreisbe- auftragten f. Denkmalpflege (0 - 1)	Gesamt- punktzahl  (max. 16)
				wertvoll/ einzigartig (0 - 2)	landschafts-/ ortsprägend (0 - 1)	selten (0 - 1)		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Bemerkung:

Kirche 1889 als kath. Marienkirche erbaut, mehrfach umgenutzt, seit 1952 evangelische Kirche. Bei der Maßnahme handelt es sich überwiegend um Bauunterhaltungsmaßnahmen, um den Schadensverlauf zu stoppen. Das Dach hat in Teilbereichen Feuchtigkeits- und bauphysikalische Probleme und sollte zeitnah saniert werden. Es wird eine Abweichung von den Förderrichtlinien bei der Zuschusshöhe vorgeschlagen (Erläuterung siehe Sitzungsvorlage).